Prager & Co. KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Produkte. Prager & Co. KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.

Nr. 6229 - Abzieher für Schwingungsdämpfer-Riemenscheibe mit Innengewinde, Ford

- Für 2,0-L-EcoBlue-Dieselmotoren ab Baujahr 2018
- Geeignet für Ford Kuga (DFK), Ranger (TKE), Tourneo Custom (362) und Transit (362/363) sowie VW Amarok II
- Für den Zahnriemenwechsel und Motorreparaturen

für Motorcodes:

BC2X, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJRA, BKFA, BKFB, BKRA, BLFA, BLFB, BLHA, BLRA, DXKB, DXKD, YLFA, YLFB, YLRA, YMFA, YMFB, YMHA, YMRA, YN2X, YNFA, YNFB, YNRA

OEM-Vergleichsnummer:

3031657, 30316571, 30316572

Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	OEM-Vergleichsnummer
1	6229-01	Stützbolzen	30316571
2	6229-02	Abzieher Riemenscheibe	30316572



- **Den Motor nicht starten, solange die Werkzeuge montiert sind.**
- **Die Blockierwerkzeuge dürfen beim Lösen oder Festziehen der Kurbelwellen- oder Nockenwellenräder nicht als Gegenhalter verwendet werden.**
- **Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.**
- **Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise sowie der technischen Dokumentation und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.**

Prager & Co. KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Produkte. Prager & Co. KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.

Nr. 6229 - Puller for Vibration Damper Pulley with Internal Thread, Ford

- For 2.0L EcoBlue diesel engines from 2018 onwards
- Suitable for Ford Kuga (DFK), Ranger (TKE), Tourneo Custom (362) and Transit (362/363), as well as the VW Amarok II
- For timing belt replacement and engine repairs


for engine codes:

BC2X, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJRA, BKFA, BKFB, BKRA, BLFA, BLFB, BLHA, BLRA, DXKB, DXKD, YLFA, YLFB, YLRA, YMFA, YMFB, YMHA, YMRA, YN2X, YNFA, YNFB, YNRA

OEM Comparison No.:

3031657, 30316571, 30316572

No.	Item No.	Description	OEM Comparison No.
1	6229-01	Support Boltl	30316571
2	6229-02	Pulley Puller	30316572



- **Do not start the engine while the tools are installed.**
- **Do not use the locking tools as counterholds when loosening or tightening the crankshaft or camshaft sprockets.**
- **All information is provided to the best of our knowledge but without warranty.**
- **Use these tools only in accordance with all safety instructions, the vehicle manufacturer's technical documentation and specifications.**