



Prager & Co. KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Produkte. Prager & Co. KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.



Nr. 6430 - Motoreinstell-Werkzeug-Satz, Fiat 2.3/3.0 JTD

- für 2.2, 2.3, 2.8 und 3.0 L Dieselmotoren
- im Citroen Relay und Jumper
- im Fiat Ducato und Iveco Daily
- im Opel Arena und Movano
- im Peugeot Boxer I und II
- im Renault Trafic, Master und Mascot
- beim Zahnriemenwechsel und der Motorreparatur

für Motorcodes: 814027, 814043, 814043S, 814047R, 814063, 814421, 814467, 814497Y, F1AE0481C, F1CE0481D, F30DT, S8U, S9U, S9W

OEM-Vergleichsnummer: 0132AK / 0153AK / 0187J / 0188K / 0189K / 4533TAD / MOT1436 / 1870900100, 21260 / 5711TD / 0178D / 077440010400 / 303732 / 0194A / 1860617000 / 9997169 / 119870 / 49JE02018, 99360614 / 3031472 / 01912A, 99360615, 1860638000 / 0191H, MOT1054 / MOT861 / MOT863 / KM6031 / 99395214



Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	OEM-Vergleichsnummer
1	3522-14	Fixierdorn	MOT1054 / MOT861 / MOT863 / KM6031 / 99395214
2	6430-01	Arretierung Kurbelwelle	99360615
3	6430-02	Arretierung Kurbelwelle, 11 mm	-
4	3521-12	Arretierstifte, 2-tlg.	21260 / 5711TD / 0178D / 077440010400 / 303732 / 0194A / 1860617000 / 9997169 / 119870 / 49JE02018
5	3521-14	Haltespange Zahnriemen	0132AK / 0153AK / 0187J / 0188K / 0189K / 4533TAD / MOT1436 / 1870900100
6	6410-02	Halteklammer Spannelemente	1860638000 / 0191H
7	6430-03	Arretierung Nockenwellen, 2-tlg.	99360614 / 3031472 / 01912A



- Den Motor nicht starten, solange die Werkzeuge montiert sind.
- Die Blockierwerkzeuge dürfen beim Lösen oder Festziehen der Kurbelwellen- oder Nockenwellenräder nicht als Gegenhalter verwendet werden.
- Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
- Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise sowie der technischen Dokumentation und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.



Prager & Co. KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co. KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.



Nr. 6430 - Timing Tool Set, Fiat 2.3/3.0 JTD

- for 2.2, 2.3, 2.8 and 3.0 L diesel engines
- in Citroen Relay and Jumper
- in Fiat Ducato and Iveco Daily
- in Opel Arena and Movano
- in Peugeot Boxer I and II
- in Renault Trafic, Master and Mascot
- for timing belt replacement or engine repair

For engine codes: 814027, 814043, 814043S, 814047R, 814063, 814421, 814467, 814497Y, F1AE0481C, F1CE0481D, F30DT, S8U, S9U, S9W

OEM Comparison No.: 0132AK / 0153AK / 0187J / 0188K / 0189K / 4533TAD / MOT1436 / 1870900100, 21260 / 5711TD / 0178D / 077440010400 / 303732 / 0194A / 1860617000 / 9997169 / 119870 / 49JE02018, 99360614 / 3031472 / 01912A, 99360615, 1860638000 / 0191H, MOT1054 / MOT861 / MOT863 / KM6031 / 99395214



No.	Item No.	Description	OEM Comparison No.
1	3522-14	Locking Pin	MOT1054 / MOT861 / MOT863 / KM6031 / 99395214
2	6430-01	Crankshaft Locking Tool	99360615
3	6430-02	Crankshaft Locking Tool, 11 mm	-
4	3521-12	Locking Pins, 2 pcs.	21260 / 5711TD / 0178D / 077440010400 / 303732 / 0194A / 1860617000 / 9997169 / 119870 / 49JE02018
5	3521-14	Timing Belt Bracket	0132AK / 0153AK / 0187J / 0188K / 0189K / 4533TAD / MOT1436 / 1870900100
6	6410-02	Tensioner Locking Bracket	1860638000 / 0191H
7	6430-03	Camshaft Locking Tool, 2 pcs.	99360614 / 3031472 / 01912A



- Do not start the engine while the tools are installed.
- Do not use the locking tools as counterholds when loosening or tightening the crankshaft or camshaft sprockets.
- All information is provided to the best of our knowledge but without warranty.
- Use these tools only in accordance with all safety instructions, the vehicle manufacturer's technical documentation and specifications.