Prager & Co. KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Produkte. Prager & Co. KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.

# Nr. 6713 - Kurbelwellen-Blockierwerkzeug, Dacia / Nissan / Renault / Smart

- für 0.9, 1.0 und 1.2 L Benzinmotoren mit 3- und 4 Zylindern
- im Dacia Dokker, Duster, Lodgy, Sandero, Logan und Logan MCV
- im Nissan Micra (K14), Qashqai (J11), Juke (F15) und Pulsar (C13)
- im Renault Captur, Clio IV, Kadjar, Kangoo II, Megane III/IV, Scenic/Grand Scenic III/IV und Twingo III
- im Smart Fortwo und Forfour
- zum Blockieren der Kurbelwelle beim Lösen der Riemenscheibe
- beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur

**für Motorcodes:** 281910, 281920, H4B, H4B408, H4B453, H4BT400, H4BT401, H4BT408, H4BT410, H4BT411, H4BT451, H4D, H4D4, H4D400, H5F408, H5F410, H5FT400, H5FT402, H5FT403, H5FT404, H5FT405, H5FT408, H5FT410, H5FT412, HR09DET, HRA2DDT

**OEM-Vergleichsnummer:** 281589004000, MOT2006, MOT2025, MOT2054




- **Den Motor nicht starten, solange die Werkzeuge montiert sind.**
- **Die Blockierwerkzeuge dürfen beim Lösen oder Festziehen der Kurbelwellen- oder Nockenwellenräder nicht als Gegenhalter verwendet werden.**
- **Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.**
- **Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise sowie der technischen Dokumentation und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.**

Prager & Co. KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co. KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.

# No. 6713 - Crankshaft Locking Tool, Dacia / Nissan / Renault / Smart

- for 0.9, 1.0 and 1.2 L petrol engines with 3- and 4 cylinders
- in Dacia Dokker, Duster, Lodgy, Sandero, Logan and Logan MCV
- in Nissan Micra (K14), Qashqai (J11), Juke (F15) and Pulsar (C13)
- in Renault Captur, Clio IV, Kadjar, Kangoo II, Megane III/IV, Scenic/Grand Scenic III/IV and Twingo III
- in Smart Fortwo and Forfour
- for locking the crankshaft when loosening the belt pulley
- for timing chain replacement or engine repair

**For engine codes:** 281910, 281920, H4B, H4B408, H4B453, H4BT400, H4BT401, H4BT408, H4BT410, H4BT411, H4BT451, H4D, H4D4, H4D400, H5F408, H5F410, H5FT400, H5FT402, H5FT403, H5FT404, H5FT405, H5FT408, H5FT410, H5FT412, HR09DET, HRA2DDT

**OEM Comparison No.:** 281589004000, MOT2006, MOT2025, MOT2054




- **Do not start the engine while the tools are installed.**
- **Do not use the locking tools as counterholds when loosening or tightening the crankshaft or camshaft sprockets.**
- **All information is provided to the best of our knowledge but without warranty.**
- **Use these tools only in accordance with all safety instructions, the vehicle manufacturer's technical documentation and specifications.**