

DE • Verletzungsgefahr: Messwerkzeuge nur für die dafür vorgesehenen Anwendungen einsetzen. Zur Vermeidung von Schnittverletzungen an schärfen Kanten Handschuhe tragen.

EN • Risk of injury: Only use measuring tools for their intended purpose. Wear gloves to prevent cuts on sharp edges.

FR • Risque de blessure : n'utiliser les outils de mesure que pour les applications prévues. Porter des gants pour éviter les coupures sur les arêtes vives.

ES • Riesgo de lesiones: Utilice únicamente herramientas de medición para las aplicaciones previstas. Utilice guantes para evitar cortes en los bordes afilados.

IT • Rischio di lesioni: utilizzare gli strumenti di misura solo per le applicazioni previste. Indossare guanti per evitare tagli sui bordi taglienti.

BU • Риск от нараняване: Използвайте измервателни инструменти само за предвидените приложения. Носете ръкавици, за да се предпазите от порязвания с остри ръбове.

CZ • Nebezpečí poranění: Měřicí nástroje používejte pouze k určenému použití. Používejte rukavice, abyste se neporezali o ostré hrany.

DK • Fare for kvæstelser: Brug kun måleværktøj til det, det er beregnet til. Brug handsker for at undgå snitsår på skarpe kanter.

EE • Vigastusoht: Kasutage mõõteriistu ainult ettenähtud rakenduste jaoks. Kandke kindaid, et vältida löikehaavu teravate servadega.

FI • Loukkaantumisvaara: Käytä mittautustyökaluja vain niille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin. Käytä käsineitä teräviin reunoihin kohdistuvien villojen välttämiseksi.

GR • Κίνδυνος τραυματισμού: Χρησιμοποιείτε εργαλεία μέτρησης μόνο για τις προβλεπόμενες εφαρμογές. Φοράτε γάντια για να αποφύγετε κοψίματα στις αιχμηρές άκρες.

HR • Opasnost od ozljeda: Koristite mjerne alate samo za predviđene primjene. Nosite rukavice kako biste izbjegli posjekotine na oštrim rubovima.

HU • Sérülésveszély: Kizárólag a mérőszerszámokat használja a rendeltetésszerű alkalmazásokhoz. Viseljen kesztyűt az éles élek okozta vágások elkerülése érdekében.

LV • Traumu risks: Mērinstrumentus izmantojiet tikai paredzētajiem mērķiem. Valkājiet cimdus, lai izvairītos no iegriezumiem asās malās.

LT • Sužeidimo rizika: matavimo įrankius naudokite tik pagal paskirtį. Dėvėkite pirštines, kad neįsipjautumėte į aštrias briaunas.

NL • Risico op letsel: Gebruik meetgereedschap alleen voor de bedoelde toepassingen. Draag handschoenen om snijwonden aan scherpe randen te voorkomen.

NO • Fare for personskader: Bruk kun måleverktøy til de tiltenkte bruksområdene. Bruk hansker for å unngå kuttskader på skarpe kanter.

PL • Ryzyko obrażeń: Używać narzędzi pomiarowych wyłącznie do zamierzonych zastosowań. Nosić rękawice, aby zapobiec skaleczeniom o ostre krawędzie.

PT • Perigo de ferimentos: Utilizar ferramentas de medição apenas para as aplicações previstas. Usar luvas para evitar cortes nas arestas afiadas.

RO • Risc de rănire: Utilizați uneltele de măsurare numai pentru aplicațiile prevăzute. Purați mânuși pentru a preveni tăieturile pe marginile ascuțite.

SE • Risk för personskador: Använd endast mätverktyg för avsett ändamål. Använd handskar för att förhindra skärsador på vassa kanter.

SK • Nebezpečenstvo poranenia: Meracie nástroje používajte len na určené účely. Používajte rukavice, aby ste zabránili porezaniu o ostré hrany.

SI • Nevarnost poškodb: Merilna orodja uporabljajte samo za predvidene namene. Nosite rokavice, da se ne porežete na ostrih robovih.

Condor
werkzeug **Nr. 1370-1**

Prager & Co. KG • Walter-Freitag-Str. 9 • D-42899 Remscheid • Germany
Tel.: +49 (0) 21 91 - 59 259 0 • E-Mail: info@condorwerkzeug.de
www.condorwerkzeug.com